МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
10 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Соликамскому городскому округу
Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 142, тел. 8 (342)-258-40-01 (доб. 310)

Предписание № 118 / 1 / 1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному учреждению Пермского края «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – ГБУ ПК «Соликамский ДИПИ»)
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) начальника 10 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю А.А. Мисюрева от 29 июня 2021 г. № 118 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 02 июля 2021 г. по 26 июля 2021 года проведена внеплановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности с целью контроля исполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 02.12.2019 № 242/1/1, срок исполнения которого 30.06.2021 года Ермиловой Вероникой Алексеевной, заместителем начальника 10 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (далее – 10 ОНПР) в отношении ГБУ ПК «Соликамский ДИПИ», расположенного по адресу: Пермский край, Соликамский городской округ, д. Сёла, ул. Новая, 1 совместно с Чуклиновым Александром Викторовичем, руководителем Дубравского филиала ГКУ ПК «Соликамский ДИПИ». В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	**Здание, расположенное по адресу: Соликамский район, д. Села, ул. Новая, 1:** В спальных и палатных помещениях подкласса Ф1.1 в качестве покрытия пола применены материалы с не установленными показателями пожарной опасности (по запросу исх. № 1590-2-15-13 от 31.10.2019 соответствующие документы на отделочные материалы путей эвакуации не представлены в частности на линолеум), при этом не допускается применять покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. С учётом декларации ПБ № 57 430 4-ТО-122 от 23.07.2021 г.	в нарушение: ст. 3, ст. 4, ст. 6, ст. 64, ч. 7 ст. 134 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	29.07.2022	
2.	**Здание, расположенное по адресу: Соликамский район, д. Села, ул. Новая, 1:**	в нарушение: п 4.3.2 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты.	29.07.2022	

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	На путях эвакуации, в качестве покрытия пола применены материалы с не установленными показателями пожарной опасности (по запросу исх. № 1580-2-15-13 от 31.10.2019 соответствующие документы на отделочные материалы путей эвакуации не представлены в частности на линолеум и краску), в том числе: напольное покрытие (линолеум) в коридоре (в помещении № 15 согласно паспарту БТИ) второго этажа; окрашены ступени 2-х внутренних лестничных клеток. С учётом декларации ПБ № 57 430 4-ТО-122 от 23.07.2021 г.	Эвакуационные пути и выходы; ст. 3, ст. 4, ст. 6, ст. 64, ч. 3 ч. 6 ст. 134 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
3.	**Здание, расположенное по адресу: Соликамский район, д. Села, ул. Новая, 1:** В проекте ШИФР: 138-2009-ПС отсутствует запись о том, что рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами С учётом декларации ПБ № 57 430 4-ТО-122 от 23.07.2021 г.	в нарушение: п.п. «г» п. 4.2.9 ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; п. 4.3.5 ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 № 1479; ст. 4, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях о мерах пожарной безопасности»; проект ШИФР: 238-2009-ПС	29.07.2022	
4.	**Здание, расположенное по адресу: Соликамский район, д. Села, ул. Новая, 1:** На объекте защиты не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта в соответствии с РД 78.145-93 "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ", а именно: акт о проведении входного контроля	в нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 № 1479;	29.07.2022	
5.	**Здание, расположенное по адресу: Соликамский район, д. Села, ул. Новая, 1:** Проект ШИФР: 238-2009-ПС выполняется в соответствии с	в нарушение: ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях о мерах пожарной безопасности»;	29.07.2022	

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	недействующими на момент проектирования нормативными документами по пожарной безопасности (НПБ 110-03, отменённые с 1 мая 2009 года, приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175, при введении в действие СП 5.13130.2009)	проект ШИФР: 238-2009-ПС		
6.	**Здание, расположенное по адресу: Соликамский район, д. Села, ул. Новая, 1:** Обозначения цифровые и буквенные дымовых, тепловых и ручных пожарных извещателей автоматической пожарной сигнализации, а также звуковых и световых оповещателей системы управления эвакуации людей, указанных в рабочем проекте ШИФР: 238-2009-ПС, не соответствуют требованиям РД 25.953-90	в нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 № 1479; ст. 4, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях о мерах пожарной безопасности»; РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи»	29.07.2022	
7.	**Здание, расположенное по адресу: Соликамский район, д. Села, ул. Новая, 1:** Ширина маршей лестниц лестничной клетки менее 1,35 м. (для зданий класса Ф 1.1), фактическая ширина маршей лестниц лестничной клетки составляет 1,2 м. (Лестничная клетка с левой стороны относительно главного входа в здание). С учётом декларации ПБ № 57 430 4-ТО-122 от 23.07.2021 г.	в нарушение: п. 4.4.1 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; ст. 3, ст. 4, ст. 6, ст. 64 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	29.07.2022	
8.	**Здание, расположенное по адресу: Соликамский район, д. Села, ул. Новая, 1:** Ширина маршей лестниц лестничной клетки менее 1,35 м. (для зданий класса Ф 1.1), фактическая ширина маршей лестниц лестничной клетки составляет 1,2 м. (Лестничная клетка с правой стороны относительно главного входа в здание). С учётом декларации ПБ № 57 430 4-ТО-122 от 23.07.2021 г.	в нарушение: п. 4.4.1 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; ст. 3, ст. 4, ст. 6, ст. 64 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	29.07.2022	
9.	**Здание, расположенное по адресу: Соликамский район, д. Села, ул. Новая, 1:** Ширина пути эвакуации на 1 этаже меньше 1,2 м., при двустороннем расположении дверей (открывания	в нарушение: п. 5.1.1 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; ст. 3, ст. 4, ст. 6, ст. 64 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	29.07.2022	

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	их в коридор), в том числе на следующих участках: в коридоре (в помещении № 2 согласно паспорта БТИ), возле помещения № 7 (согласно паспорта БТИ), при ширине коридора 1,47 м., ширина коридора уменьшается на ширину полотна двери т.е. 0,94 м., фактическая ширина коридора с учетом вычета полотна двери составляет 0,53 м.; в коридоре (в помещении № 2 согласно паспорта БТИ), возле помещения № 21 (согласно паспорта БТИ), при ширине коридора 1,4 м., ширина коридора уменьшается на ширину полотна двери т.е. 0,81 м., фактическая ширина коридора с учетом вычета полотна двери составляет 0,59 м. С учётом декларации ПБ № 57 430 4-ТО-122 от 23.07.2021 г.	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
10.	**Здание, расположенное по адресу: Соликамский район, д. Села, ул. Новая, 1:** Ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2 м. в ряде помещений класса Ф 1.1. расположенных на 1 этаже (с одновременным пребыванием более 15 человек – т. е. при числе эвакуирующихся более 15 человек), в том числе: ширина двери, ведущей из коридора-помещение № 2 в помещение № 1 (согласно паспорта БТИ), фактически в свету составляет 0,99 м.; ширина двери, ведущей из помещения № 1 (согласно паспорта БТИ) непосредственно на прилегающую территорию, фактически в свету составляет 0,82 м. (с учетом не открывшейся второй створки двери); ширина двери, расположенной справа, ведущей из помещения № 24, в помещение № 23 (согласно паспорта БТИ), фактически в свету составляет 0,84 м.; ширина двери, расположенной слева, ведущей из помещения № 24, в помещение № 23 (согласно паспорта БТИ), фактически в свету составляет 0,83 м.; ширина двери, расположенной справа, ведущей из помещения № 23,	в нарушение: п. 5.2.14 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; ст. 3, ст. 4, ст. 6, ст. 64 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	29.07.2022	

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	в помещение № 22 (согласно паспорта БТИ), фактически в свету составляет 0,84 м.; ширина двери, расположенной слева, ведущей из помещения № 23, в помещение № 22 (согласно паспорта БТИ), фактически в свету составляет 0,84 м.; ширина двери, расположенной справа, ведущей из помещения № 22 (согласно паспорта БТИ), непосредственно на прилегающую территорию, фактически в свету составляет 0,84 м.; ширина двери, расположенной слева, ведущей из помещения № 22 (согласно паспорта БТИ), непосредственно на прилегающую территорию, фактически в свету составляет 0,84 м.; ширина двери, ведущей из коридора-помещение № 2 в помещение № 43 (согласно паспорта БТИ), фактически в свету составляет 1,01 м.; ширина двери, ведущей из помещения № 43 (согласно паспорта БТИ) непосредственно на прилегающую территорию, фактически в свету составляет 1,16 м.; ширина двери, ведущей из лестничной клетки помещение № 42 в помещение № 2 (согласно паспорта БТИ), фактически в свету составляет 1,09 м. С учётом декларации ПБ № 57 430 4-ТО-122 от 23.07.2021 г.			
11.	**Здание, расположенное по адресу: Соликамский район, д. Села, ул. Новая, 1:** Ширина эвакуационных выходов в свету менее 0,8 м. в ряде помещений класса Ф1.1. расположенных на 1 этаже (с одновременным пребыванием не более 15 человек – т. е. при числе эвакуирующихся не более 15 человек), в том числе: ширина двери, ведущей из помещения № 21 в коридор-помещение № 2 (согласно паспорта БТИ), фактически в свету составляет 0,77 м. С учётом декларации ПБ № 57 430 4-ТО-122 от 23.07.2021 г.	в нарушение: п. 4.2.5 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; ст. 3, ст. 4, ст. 6, ст. 64 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	29.07.2022	
12.	**Здание, расположенное по адресу:**	в нарушение: п. 5.1.1 СП	29.07.2022	

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	Соликамский район, д. Села, ул. Новая, 1: Ширина пути эвакуации на 2 этаже меньше 1,2 м., при двустороннем расположении дверей (открывания их в коридор), в том числе на следующих участках: в коридоре помещение № 15 (согласно паспорта БТИ), возле помещения № 23 (согласно паспорта БТИ), при ширине коридора 1,46 м., ширина коридора уменьшается на ширину полотна двери т.е. 0,83 м., фактическая ширина коридора с учетом вычета полотна двери составляет 0,63 м. С учётом декларации ПБ № 57 430 4-ТО-122 от 23.07.2021 г.	1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; ст. 3, ст. 4, ст. 6, ст. 64 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
13.	**Здание, расположенное по адресу: Соликамский район, д. Села, ул. Новая, 1:** Ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2 м. в ряде помещений класса Ф 1.1. расположенных на 2 этаже (с одновременным пребыванием более 15 человек – т. е. при числе эвакуирующихся более 15 человек), в том числе: ширина двери, ведущей из коридора помещения № 15 в помещение № 43 (согласно паспорта БТИ), фактически в свету составляет 1,09 м. С учётом декларации ПБ № 57 430 4-ТО-122 от 23.07.2021 г.	в нарушение: п. 5.2.14 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; ст. 3, ст. 4, ст. 6, ст. 64 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	29.07.2022	
14.	**Здание, расположенное по адресу: Соликамский район, д. Села, ул. Новая, 1:** В коридорах, ведущих к эвакуационным выходам расположенных на 2 этаже, допускается размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м., в том числе: в помещении № 15 (согласно паспорта БТИ) выступает из плоскости стены на 0,18 м. радиатор системы отопления, расположенный на высоте 0,3 м. от уровня пола; в помещении № 15 около помещений № 28 и № 29 (согласно паспорта БТИ) выступает из плоскости стены на 0,25 м. оборудование, расположенное на высоте 0,47 м. от уровня пола;	в нарушение: п. 4.3.3 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; ст. 3, ст. 4, ст. 6, ст. 64 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	29.07.2022	

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	в помещении № 15 около помещения № 16 (согласно паспорта БТИ) выступает из плоскости стены на 0,18 м. радиатор системы отопления, расположенный на высоте 0,23 м. от уровня пола. С учётом декларации ПБ № 57 430 4-ТО-122 от 23.07.2021 г.			

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника 10 ОНПР
заместитель начальника внутренней службы
26.07.2021 В.А. Ермилова

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«26» 07 2021 г

(должность, фамилия, инициалы)

Телефоны доверия:
ЧС России (499) 400-99-99
ГУ МЧС России по Пермскому краю (342) 258-40-02